



TDK Corporation

HHM1523C1

Nambari ya Sehemu:

HHM1523C1

Mtengenezaji / Brand:

TDK Corporation

Maelezo ya bidhaa

BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0805

Datasheets:

[HHM1523C1.pdf](#)

Hali ya RoHS

Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa

Hali

54170 pcs stock

Meli Kutoka

Hong Kong

Njia ya Uhamisho

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

OMBI LA NUKUU

Picha inaweza kuwa uwakilishi. Angalia maelezo ya maelezo ya bidhaa.

Ufafanuzi wa HHM1523C1

NAMBARI YA SEHEMU	HHM1523C1
MTENGENEZAJI	TDK Corporation
MAELEZO	BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0805
HALI YA BURE YA BURE / HALI YA ROHS	Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa
KIASI INAPATIKANA	54170 pcs
KARATASI YA DATA	HHM1523C1.pdf
MFULULIZO	HHM
KURUDI KUPOTEZA (MIN)	10dB
TOFAUTI YA AWAMU	180° ±10°
UFUNGAJI	Cut Tape (CT)
PAKET / UCHUNGUZI	0805 (2012 Metric)
MAJINA MENGINE	445-3960-1
AINA YA KUINUA	Surface Mount
KIWANGO CHA SENSITIVITY MOISTURE (MSL)	1 (Unlimited)
HALI YA BURE YA BURE / HALI YA ROHS	Lead free / RoHS Compliant
UPUNGUFU WA KUINGIZA (MAX)	1.1dB
IMPEDANCE - UNBALANCED / BALANCED	50 / 100 Ohm
MZUNGUKO WA MZUNGUKO	880MHz ~ 960MHz
MAELEZO YA KINA	RF Balun 880MHz ~ 960MHz 50 / 100 Ohm 0805 (2012 Metric)

Tags kuhusiana

TDK Corporation HHM1523C1	Mgawanyiko wa HHM1523C1	Mtoa HHM1523C1
HHM1523C1 Bei	HHM1523C1 Picha	HHM1523C1 Image
Datasheet ya HHM1523C1 PDF	HHM1523C1 Pakua Datasheet	Datasheet ya HHM1523C1
HHM1523C1 Stock	Nunua HHM1523C1	Nunua TDK Corporation HHM1523C1
TDK Corporation HHM1523C1	Mtoa TDK Corporation	Mgawanyiko wa TDK Corporation
TDK Corporation HHM1523C1		

Bidhaa zinazohusiana

<p>HHM1525 Wazalishaji: TDK Corporation Maelezo: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805 Katika hisa: 532768 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1524B1 Wazalishaji: TDK Corporation Maelezo: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805 Katika hisa: 423494 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1541E1 Wazalishaji: TDK Corporation Maelezo: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/75 0805 Katika hisa: 548409 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1526 Wazalishaji: TDK Corporation Maelezo: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Katika hisa: 69461 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1521 Wazalishaji: TDK Corporation Maelezo: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Katika hisa: 671305 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1522B1 Wazalishaji: TDK Corporation Maelezo: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0805 Katika hisa: 492262 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1534 Wazalishaji: TDK Corporation Maelezo: BALUN DUAL 50/200 0805 Katika hisa: 205642 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1523B3 Wazalishaji: TDK Corporation Maelezo: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 Katika hisa: 383181 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1520 Wazalishaji: TDK Corporation Maelezo: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Katika hisa: 867237 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1520A2 Wazalishaji: TDK Corporation Maelezo: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Katika hisa: 227929 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1522A7 Wazalishaji: TDK Corporation Maelezo: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/50 0805 Katika hisa: 462635 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1524B4 Wazalishaji: TDK Corporation Maelezo: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/150 0805 Katika hisa: 420268 pcs</p> <p>RFQ</p>